
Budova OIP pro Moravskoslezský a Olomoucký kraj v Ostravě

Odborný znalecký posudek

stavu střechy, návrh rozsahu a způsobu provedení její opravy a stanovení celkových předpokládaných nákladů na tuto opravu



Stavba, objekt: Budova Oblastního inspektorátu práce - OIP
Živičná 1123/2
702 69 Ostrava

Zadavatel posudku: Oblastní inspektorát práce pro Moravskoslezský a
Olomoucký kraj v Ostravě
Živičná 1123/2
702 69 Ostrava – Moravská Ostrava

Zhotovitel posudku: Ing. Martin Janek – soudní znalec
Sokolovská 688/9
742 21 Kopřivnice

Spolupráce, odběr vzorků: Radek Vašenda
Constructus s.r.o.
Raškovice 285
739 01 Pražmo

V Kopřivnici, květen - červen 2015

Počet stran posudku: **10**
Počet stran příloh: **4+1**
Počet vyhotovení: **2+1**

Evidenční archivní číslo posudku: **ZP 200-20/2015**

Budova fary, Suchdol č. p. 164 a 389

Znalecký posudek celkového stavu objektu



Stavba, objekt: Objekt fary vč. příslušenství a vstupních bran do zahrad
Pozemek p. č. 32 a 33, k. ú. Suchdol nad Odrou
742 01 Suchdol nad Odrou

Zadavatel posudku: Biskupství Ostravsko - Opavské
Kostelní náměstí č. 3172/1
702 00 Ostrava – Moravská Ostrava

Zhotovitel posudku: Ing. Martin Janek - znalec
Sokolovská 688/9
742 21 Kopřivnice

V Kopřivnici, srpen-září 2016

Počet stran posudku: **10**

Počet stran příloh: **8**

Počet vyhotovení: **2+1**

Evidenční archivní číslo posudku: **ZP 237-17/2016**

Paré č. **1 2 3**