

---

Budova fary, Suchdol č. p. 164 a 389

## Znalecký posudek celkového stavu objektu



Stavba, objekt: Objekt fary vč. příslušenství a vstupních bran do zahrad  
Pozemek p. č. 32 a 33, k. ú. Suchdol nad Odrou  
742 01 Suchdol nad Odrou

Zadavatel posudku: Biskupství Ostravsko - Opavské  
Kostelní náměstí č. 3172/1  
702 00 Ostrava – Moravská Ostrava

Zhotovitel posudku: Ing. Martin Janek - znalec  
Sokolovská 688/9  
742 21 Kopřivnice

V Kopřivnici, srpen-září 2016

Počet stran posudku: **10**  
Počet stran příloh: **8**  
Počet vyhotovení: **2+1**

Evidenční archivní číslo posudku: **ZP 237-17/2016**

**Paré č. 1 2 3**